


ERRATUM

Headphone correction notes: there have printing mistake about headphone function in the manual. Please kindly note the headphone is not available on front panel. The correct design is following.



ERRATA

Sprostowanie dotyczące wyjścia słuchawkowego: w instrukcji obsługi występuje błąd dotyczący informacji o wyjściu słuchawkowym. Uprzejmie informujemy, że wyjście słuchawkowe nie jest dostępne na panelu przednim. Poniżej prezentujemy prawidłowy projekt urządzenia.

