

## Update Blaupunkt WF 500

### Update-Anleitung für Blaupunkt WF 500 (Update-Version: 0.02)

- Versionsinfo: V0.02 / Senkung der Lautstärke der Pairing-Stimme

### Inhalt

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Durchführung Update WiFi Lautsprecher Blaupunkt WF 500 | Seite 1 |
| 2. Serviceinformationen                                   | Seite 1 |

## **1. Durchführung Update WiFi Lautsprecher Blaupunkt WF 500**

- Die Datei „BT909\_V0.02\_Blaupunkt.rar“ herunterladen und in einen leeren Ordner auf Ihrem Computer speichern. Anschließend entpacken und ausschließlich die Datei „app.bin“ in das Rootverzeichnis (erste Ebene) eines leeren USB-Sticks kopieren.
- Der USB Stick muss **FAT32** formatiert sein!
- Schalten Sie Gerät nun ein und wählen Sie den **AUX Modus**.
- Schließen Sie nun den vorbereiteten USB-Stick an.
- Nach ca. 5 Sekunden blinken alle LEDs des WF 500.  
Danach schaltet sich das Gerät kurz aus, um dann wieder zu neu starten.
- Entfernen Sie dann den USB-Stick wieder aus der Schnittstelle.
- Nach Ablauf zuvor genannter Schritte wurde das Update vollständig installiert

## **2. Serviceinformationen**

Sofern Sie sich nicht sicher sind, ob Sie die Einrichtung selbsttätig durchführen können, wenden Sie sich bitte an den technischen Service für dieses Produkt. Diesen erreichen Sie wie folgt:

### **Deutschland:**

**Max Power Service Center**  
c/o Teknihall Elektronik GmbH  
Breitefeld 15  
64839 Münster

**Hotline: 00 800 1300 1400\***

(\* Freecall / Kostenfrei aus Deutschland)

**Fax: 01805 258 619\*\***

(\*\* 0,14€ pro Minute aus dem Festnetz, max. 0,42€ pro Minute aus deutschen Mobilfunknetzen)

**eMail: [maxpower-service-de@teknihall.de](mailto:maxpower-service-de@teknihall.de)**

**Web: [www.blaupunkt.de](http://www.blaupunkt.de)**

Aus dem Ausland erreichen Sie den Service unter:

**+49 6071 3902908\*\*\***

(\*\*\* Anfallende Telefongebühren für Anrufe aus dem Ausland erfragen Sie bitte bei Ihrem örtlichen Telefonanbieter / Ihrem Netzbetreiber)