


**ERRATUM**

**Headphone correction notes:** there have printing mistake about headphone function in the manual. Please kindly note the headphone is not available on front panel. The correct design is following.



**ERRATA**

**Sprostowanie dotyczące wyjścia słuchawkowego:** w instrukcji obsługi występuje błąd dotyczący informacji o wyjściu słuchawkowym. Uprzejmie informujemy, że wyjście słuchawkowe nie jest dostępne na panelu przednim. Poniżej prezentujemy prawidłowy projekt urządzenia.

